

報告箇所	18号室系統	天候	晴れ	施工	2009年6月26日
------	--------	----	----	----	------------

◆ 管口写真

写真部位：1418号室 立て主管



写真部位：1418号室 洗面横枝管



◆ 内視鏡静止画

静止画部位：18号室系統 立て主管



静止画部位：1418号室 洗面横枝管



静止画部位：1418号室 浴室横枝管

